

## JEGYZŐKÖNYV

Készült 2009. november 18-án a 10,00 órakor kezdődő a Terney Kollégium déli oldali vizesblokkjainak felújítása tárgyú projekt helyszíni bejárásáról.

**Jelen vannak:** a mellékelt jelenléti ív alapján

### **Báyer Károly:**

Köszöntötte a helyszíni bejárásán megjelenteket, majd röviden ismertette a pályázattal és a kivitelezéssel kapcsolatos fontosabb tudnivalókat és mennyiségeket, az előzetesen az ajánlattevők által is megismert Közbeszerzési Műszaki Leírás alapján. Elmondta, a projekt célja az, hogy egy minden tekintetben európai színvonalú vizesblokkok kerüljenek kialakításra, mivel a kollégium nyáron szállóként is üzemel. Ezért a kivitelezés minden szakágra kiterjedő komplett felújítás: A meglévő szakipari kialakítás teljes visszabontása és újjáépítése (víz, -és szennyvíz strang -és ágvezetékek, gépészeti -és elektromos berendezések, -és felszerelési tárgyak, üzemi víz elleni padló -és falszigetelések, betonajzatok, padló -és falburkolatok, vakolások, nyílászárók -és paravánrendszerek, felületképzések).

Külön felhívta a figyelmet az alábbi kritériumokra, mivel a felújítást működő intézményben kell végrehajtani, ezért:

- Az intézmény házirendjében szabályozott pihenő -és tanulási idő alatt zajkeltő tevékenység nem folytatható (hétköznap 09 óra előtt és 14 óra után, hétvégi -és munkaszüneti napokon reggel 08 óra előtt és 19 óra után)
- Egyidejűleg kettő szint vehető munkavégzés céljából birtokba (először a I. és II. szint, majd ezek újbóli üzemelés alá helyezését követően a III. és IV. szint)
- A felújítás alatt nem álló vizesblokkok üzembiztonsága nem akadályozható (ennek érdekében a nyomó -és lefolyó strangvezetékek áthelyezésre kerülnek a helyiségcsoportok belső oldaláról a homlokzati fal felőli oldalára)

Kérdezte, van-e valakinek bármilyen kérdése.

### **Csendes és Fiai Bt. képviselője:**

A nyílászáró csere során a beépítendő ablaknak homokfúvottnak kell-e lennie, legyen-e rajta szúnyogháló, illetve van-e valamilyen egyéb előírás erre vonatkozóan?

### **Báyer Károly:**

Nem kell szúnyogháló, és nem szükséges, hogy homokfúvott legyen az ablak, mivel dupla bukóablakok kerülnek beépítésre ezért elegendő, ha az alsó szárnyat ellátják valami olyan fóliavédelemmel, ami megakadályozza belátást. Felhívta azonban a figyelmet arra, hogy minden nyílászárónál be kell építeni valamilyen kibukás-gátlót, a balesetveszély megelőzése miatt.

### **Csendes és Fiai Bt. képviselője:**

A rajzon és a műszaki leírásban nem szerepelnek konnektorok, viszont itt lát négyet is, kérdezte, ezek a konnektorok megszűnnek-e, esetleg maradnak, illetve kérdezte, nem lenne-e célszerűbb az új mosdóknál kialakítani konnektorokat, továbbá az elektromos vezetékekre vonatkozóan kérdezte, azoknak hol kell futniuk?

**Báyer Károly:**

Bár előzetesen nem szerepelt a műszaki leírásban és rajzon sem a dugalj, de mindenképpen kerüljön kialakításra a két mosdó között a kivitelező szereljen fel egy dupla dugaljt. A vezetékeléssel kapcsolatban elmondta, hogy réz vezetékek legyenek és azok falhoronyban legyenek elhelyezve.

Kérdezte, van-e valakinek még kérdése. Mivel kérdés nem volta a bejárat felfüggesztette.

K. m. f.

Báyer Károly  
műszaki ellenőr

Szabó Attila  
jegyzőkönyvvezető